



R	Code	Type	Site Code	بیمه خودروها	معاینه فنی	وضعیت زائورها	وضعیت خودرو
1	M952	isusu	KJ1001	✓	X	نیاز به سرویس دارد	نیاز به سرویس دارد و تعویض قطعات مصرفی می باشد.
2	M80	Mamut	KJ1002	خودرو ندارد	خودرو ندارد	نیاز به سرویس دارد و تعویض آگزوز زائور می باشد.	خودرو ندارد
3	M50	Mamut	KJ1003	خودرو ندارد	خودرو ندارد	نیاز به سرویس دارد	خودرو ندارد
4	M964	isusu	KJ1004	✓	X	نیاز به سرویس دارد	نیاز به سرویس دارد و تعویض قطعات مصرفی می باشد.
5	M82	paya	KJ1006	خودرو ندارد	خودرو ندارد	نیاز به سرویس دارد	خودرو ندارد
6	M954	isusu	KJ1007	✓	X	نیاز به سرویس دارد	نیاز به سرویس دارد و تعویض قطعات مصرفی می باشد.
7	M01	paya	KJ1020	خودرو ندارد	خودرو ندارد	غیر فعال	خودرو ندارد

وضعیت لاستیک	باتری خودرو	لاستیک زاپاس	بهسازی کالکس	سیستم تعلیق
باید تعویض شود	نیاز به تعویض دارد	نیاز به تعویض دارد	نیاز به بهسازی و تعویض قطعات و جکها و موارد مصرفی می باشد	نیاز به سرویس فنر خودرو
خودرو ندارد	خودرو ندارد	خودرو ندارد	نیاز به بهسازی و تعویض قطعات و جکها و موارد مصرفی می باشد	خودرو ندارد
خودرو ندارد	خودرو ندارد	خودرو ندارد	نیاز به بهسازی و تعویض قطعات و جکها و موارد مصرفی می باشد	نیاز به سرویس فنر خودرو
باید تعویض شود	نیاز به تعویض دارد	نیاز به تعویض دارد	نیاز به بهسازی و تعویض قطعات و جکها و موارد مصرفی می باشد	خودرو ندارد
خودرو ندارد	خودرو ندارد	خودرو ندارد	نیاز به بهسازی و تعویض قطعات و جکها و موارد مصرفی می باشد	نیاز به سرویس فنر خودرو
باید تعویض شود	نیاز به تعویض دارد	نیاز به تعویض دارد	نیاز به بهسازی و تعویض قطعات و جکها و موارد مصرفی می باشد	خودرو ندارد
خودرو ندارد	غیرفعال	غیرفعال	غیرفعال	غیرفعال




R	Code	Type	SiteCode
1	M952	isusu	KJ1001
2	M80	Mamut	KJ1002
3	M50	Mamut	KJ1003
4	M964	isusu	KJ1004
5	M82	paya	KJ1006
6	M954	isusu	KJ1007
7	M01	paya	KJ1020

#### وضعیت دکل

نیاز به سرویس کامل دکل و تعویض تویی بین سکورها می باشد.

نیاز به سرویس کامل دکل و تعویض تویی بین سکورها می باشد.

دکل مدت ۲ سال است که در حال آماده به کار می باشد و نیاز به باز شدن کامل قسمت های دکل و تعویض تویی ها نیاز به تعویض چند لوله از دکل می باشد.

نیاز به سرویس کامل دکل و تعویض تویی بین سکورها می باشد.

دکل از نوع وینچی می باشد و نیاز به تعویض گیرکس دکل و موتور آن می باشد.

به دلیل باز بودن دکل به مدت ۱۰ ماه در شرایط آب و هوایی هنگام جابجایی نیاز به باز شدن دکل شد و علاوه بر آن تعدادی از کربن ها شکسته و نیاز به تراشکاری مجدد دارد.

دکل از نوع وینچی می باشد و نیاز به تعویض کامل دکل می باشد.




R	Code	Type	SiteCode	وضعیت هیدرولیک
1	M952	isusu	KJ1001	هیدرولیک ندارد
2	M80	Mamut	KJ1002	نیاز به سرویس دارد و تعویض قطعات مصرفی می باشد.
3	M50	Mamut	KJ1003	نیاز به سرویس دارد و تعویض قطعات مصرفی می باشد.
4	M964	isusu	KJ1004	هیدرولیک ندارد
5	M82	paya	KJ1006	نیاز به سرویس دارد و تعویض قطعات مصرفی می باشد.
6	M954	isusu	KJ1007	هیدرولیک ندارد
7	M01	paya	KJ1020	غیرفعال